

パイプライン障害発生連絡

12月3日

項目	内容
発生日・時刻	2025年11月7日（高浜町 2街区:05059、05069、05079）、
連絡日	メール送信: 1回目:2025年11月 7日 17:30頃 2回目:2025年11月11日 12:00頃 3回目:2025年11月17日 17:00頃 4回目:2025年11月26日 14:00頃 5回目:2025年12月 3日 14:30頃
場所	高浜町 2街区
影響投入口 番号	05059、05069、05079、
障 害 内 容	パイプライン閉塞 ・ 機械の故障 ・ 内部浸水 ・ 工事等 ・ その他 詳細:輸送管内でゴミが堆積し、パイプラインが停止しました。
原因	調査（済 ・ 継続中） ・ 原因不明 ・具体的な内容 ごみの堆積（ ） ・写真: ☒ 別添 ☐ 無
臨 時 収 集	☐ なし ☐ 検討中 ☒ 期間 11月12日(水)～ 詰まり解消作業完了まで(まで・ ☐ 未定) 備考 ☐ 月～土(8:30収集)対応 ☒ 週3回(月・水・金 8:30収集)対応
復 旧 予 定	☒ 未定 ☒ 管内部洗浄 対応時期(確定:【済】11月15日(土) 、【済】11月21日(土)、 【済】11月22日(日)、【済】12月1日(月) 【予定】12月12日(金) ・ 未定※調整中) 備考 ☐ その他(対応内容:) 対応時期(確定 月 日 ・ 未定※調整中) 備考
利用者の 対 応 行 動	☐ 一時的な各自ごみの保管 ☐ (他の)投入口へごみを投入ください。 ☒ その他(赤ランプの点灯時は近隣の投入口へごみを投入ください。)
注意事項	☒ 臨時収集です。11月12日以降は投入口(05059、05069、05079)へ投入しないでください。 ☐ しばらくごみは各自保管願います。 ☒ その他(投入口:05099については障害解消されたため、パイプラインの運転を再開しています。)

内容	写真
高浜町2 投入口 05059下流 の点検口から取り出し たごみの写真(ドライ ヤーや丸形蛍光灯器 具など)	
高浜町4 11月15日(洗浄分) 投入口 05099 の下 流より取り出したごみ の写真 (タブレット(左下)・ 洗濯物干しの一部 (中央下)・ 鞆(中央付近)・ 紙類(右上)・ セロテープの台座 (中央))	

(洗淨分)

投入口 05059・
投入口 05069・
投入口 05079 の付
近の輸送管から取り出
したごみの写真

コート(左下)



12月1日(洗淨分)

投入口 05059下流
の点検口から取り出し
たごみの写真

フライパン(左下)、
ラジオ(中央下)、
皿・植木鉢(右上)、
石(左下フライパンの上)
モップの先端(右下)

